

deLi得力

人民币鉴别仪(点验钞机) 使用手册

USER'S MANUAL

JBYD 3911 (B)

■全面兼容 ■多重鉴别 ■数字化处理 ■智能化系统





此为A级产品，在生活环境中，可能会造成无线电干扰。

在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 安全注意事项与保养 - - - - - | 1 |
| 仪器拆封 - - - - - | 1 |
| 技术指标 - - - - - | 2 |
| 后部结构介绍 - - - - - | 2 |
| 操作指南 - - - - - | 3 |
| └ 正确的点钞操作方法 - - - - - | 3 |
| 机器背部构造 - - - - - | 4 |
| 功能使用说明 - - - - - | 4 |
| 常见故障分析及排除 - - - - - | 6 |
| └ 进钞台调整方法 - - - - - | 6 |
| └ 故障自诊断 - - - - - | 7 |
| └ 简单的故障检查与排除 - - - - - | 8 |
| └ 易损件更换方法 - - - - - | 9 |
| 产品保修卡 - - - - - | 10 |

安全注意事项与保养

1. 本机所连接的电源插座必须有良好的接地，并且使用电压值应在规定的范围内。
2. 本机适用于 0°C ~ 40°C 的温度中工作。如在 0°C 以下或 40°C 以上，机器将不能正常工作。

A. 液体洒到机器上时
C. 机器性能有异常变化时

B. 机器严重摔坏时
D. 按说明书正确操作，仍不能解决问题时


仪器损坏


技术指标

- 整机重量: 5.9kg
- 点钞速度: ≥900张/分
- 电源: AC220V(1±10)% 50Hz
- 点钞尺寸: 长度110~175mm, 宽度50~110mm
- 电流: 0.4A
- 票额厚度: 0.075~0.15mm
- 功率: ≤80W
- 进钞容量: 15mm
- 保险管电流: 2A
- 接钞容量: 30mm
- 环境温度: 0°C~40°C
- 计数器显示范围: 1~9999张
- 外形尺寸: 300x245x165mm
- 预置数显示范围: 1~100张

后部结构介绍

- 1 滑钞板
- 2 调节螺杆
- 3 电源开关
- 4 电源插座
- 5 2A保险丝(内置)
- 6 外接显示器插座






如图示，图一为正确操作，图二、三为错误操作。
图二中操作者捻钞方向错误，图三中操作者未把纸币捻成一定斜度。

机器外部构造

1 显示窗



功能使用说明

分版(闪)：能清分出第五套人民币不同面值的夹张币。

分版：能清分出第五套人民币不同面值的夹张币，同时具有极强的鉴伪能力。

计数：具有荧光鉴伪功能，可混合清点不同版本和不同面值的纸币人民币和票据。

■ 模式

按下“模式”键切换“预置”状态或“累加”状态。显示屏上相应指示灯亮，说明已处于相应的功能状态。

预置方式：点按1次“模式”键，显示屏上显示“预置”，显示屏下方显示100。在“钩口”预置状态下清零/+10和“复位/+1”键可重新设定预置张数。在点钞计数到预置数值时，机器自动停止，从收钞口取走纸币可直接进行下次进钞点数。取消预置方式：点按1次“模式”键即可。


累加方式：点按2次“模式”键，显示屏上相应的“累加”灯亮，即已打开累加方式。每次清点完毕取走收钞台上的纸币，其清点数与上次的累加数值在显示屏下方显示。取消累加方式，再按“模式”键，“累加”字样消失。

■ 清零

在机停止运转及不报警的任何状况下可清零当前数值，报警状态下点按“清零”键可退出报警状态。

■ 复位

在机停止运转及不报警的任何状况下可清零当前数值，且启动电机。报警状态下点按“复位”键退出报警状态。




常见故障分析及排除

■ 进钞台调整方法

当出现进钞不畅或点数不准时，可通过调节喂钞台调节螺丝，调整阻力片与捻钞轮之间的间隙，然后手持一张钞票放入捻钞轮与阻力片之间，感到有拉力（约0.5KG拉力）即可（顺时针方向收紧，逆时针方向放松）。

喂钞台调节螺丝 ▶



常见故障分析及排除

■ 故障自诊断

机器开机时，将会进行自动诊断，如有异常，**将会在显示窗显示故障代码**，具体如下：

| 显示窗显示 | 故障原因 | 排除方法 | 显示窗显示 | 故障原因 | 排除方法 |
|-------|--------------|------------|-------|---------|------------|
| CE1 | 左计数对管电路故障 | 检查线路或更换对管 | CEA | 紫光电路故障 | 检查线路或更换传感器 |
| CE2 | 右计数对管电路故障 | 检查线路或更换对管 | CEF | 长磁头电路故障 | 检查线路或更换长磁头 |
| CE3 | 宽度检出槽型光耦电路故障 | 检查线路或更换传感器 | | | |
| CE4 | 喂钞台进钞光电传感器故障 | 检查线路或更换传感器 | | | |
| CE5 | 收钞光电对管电路故障 | 检查 | | | |

常见故障分析及排除

■ 简单的故障检查与排除

在要求维修之前,请先自行检查下列各点:



1.电源插头两端是否分别为插入插座和机器?



2.是否停电或没开开关?



3.保险丝是否已被烧断?

AC220V±10%



4.使用电源电压是否过低?



1.进钞传感器是否积尘?



2.放钞传感器与主电路板连线是否中断?



3.主传动带是否断裂?



4.机器是否卡钞?(清除卡钞并调节螺杆)



1.进钞台位置是否已调试好?



2.计数传感器是否积尘?



3.阻力皮、齿轮是否严重磨损?



4.放钞是否正确?



1.功能是否选择正确?



2.宽度整形光轴是否有失效?



3.磁性传感器间隙是否不对?




4.荧光管是否老化?

常见故障分析及排除


■ 易损件更换方法

1. 当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台托钞板，用手按下滑钞板，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。
2. 当捻钞轮磨平时，会造成送钞不顺和计数不准，需更换捻钞轮。抽出托钞板，卸下左右塑料侧盖板，然后用手换下已被磨损的齿轮胶圈，换上新的后再按原样复原即可。
3. 更换紫外灯管，首先打开机顶盖，卸下荧光盒，换上新的紫外灯管后再按原样复原即可。

阻力片 ►



捻钞轮 ►



荧光灯 ►



保修卡

此联沿虚线剪下，由经销商保管

用户，如果产品因质量问题向

凡购买本公司产品者或特约维修站联系。

发生故障时，由本公司根据故障情况提供免费服务的凭证，此卡须让本公司根据故障情况提供免费服务的凭证，此卡须让

收费维修：

不的：

保管不当而造成损坏：

请您撕去分享有本公司提供的免费保修服务之

年 月 日

购货日期：

| | | |
|------|------|-------|
| 出厂编号 | 生产日期 | 联系人 |
| | | 联系电话 |
| | | 联系方式、 |
| | | 联系电话 |
| | | 联系方式、 |
| | | 发票号码 |
| | | 维修人签字 |
| | | 日期 |

| | |
|------|-------|
| 客户签字 | 联系人 |
| | 联系电话 |
| | 联系方式、 |
| | 联系电话 |
| | 联系方式、 |
| | 发票号码 |
| | 维修人签字 |
| | 日期 |

此联沿虚线剪下，由经销商保管



得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江宁波得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)

MADE IN CHINA

保留备用



版本: 1.0

日期: 2009年1月
9003 带...



全国工业产品生产许可证
XK09-001-00077