

deli得力

使用说明书

人民币鉴别仪（点验钞机）






此为A级产品，在生活环境中，可能会造成无线电干扰。
在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

目录

安全注意事项与保养	1
仪器拆封	1
技术指标	1
后部结构介绍	2
操作指南	2
正确的点钞操作方法	2
机器外部结构	3
功能使用说明	3
故障排除	4
—进钞台调整方法	4
—故障自诊断	4
—简单的故障检查与排除	5
—易损件更换方法	5
产品保修卡	6

安全注意事项与保养

1. 本机外接电源插座必须使用原装适配器。
2. 本机适用在0°C~40°C的温度中工作，如在0°C以下或40°C以上时会使机器难以正常工作。
3. 使用本机时，应避开可能对电网产生强干扰的用电电器（如手机、电钻、电焊机等）。应避免在雷雨天气下使用。




技术指标

整机重量：5.1 kg	点钞尺寸：长度 (110~175) mm
电源：DC13V 3.5A	宽度 (50~110) mm
功率：40W	票额厚度：(0.075~0.15) mm
环境温度：0°C~40°C	进钞容量：130张
外形尺寸：317mm×266mm×205mm	接钞容量：130张
点钞速度：≥900张/分钟	计数显示屏幕范围：(1~9999) 张
	预置数显示屏幕范围：(1~999) 张

后部结构介绍

- 1 滑钞板
- 2 调节螺杆
- 3 电源开关
- 4 电源插座
- 5 外接显示器/升级接口



操作指南

1. 将适配器的一头插到市电（交流220V）电源座上，打开电源开关，机器自检后，蜂鸣器响二声说明机器自检正常，计数窗显示为“0”，如有其他符号显示，见故障自诊代码与排除方法。
2. 避免错鉴和撕钞，点钞前应将下列纸币剔除：

A、用白纸补了疤的纸币	B、经过洗涤的纸币
C、污渍严重的纸币	D、破损，裂口的纸币
3. 快速点钞
当只需要清点张数而不需要鉴伪时，开启电源开关，按“功能”键调至“计数”档，然后将同面额的一叠纸币捻成一定角度，平放在滑钞板上，机器即自动完成点钞工作，待滑钞板上纸币全部输送完毕，机器停止计数，此时计数窗口显示的数字即为该叠纸币的数量。取出接钞架纸币，下次清点纸币时显示器上显示的数值自动归零后重新计数。
4. 注意事项：

非公司专用电池和电源适配器不得使用，以免引起机器损坏或其他隐患。

正确的点钞操作方法

点钞时先将纸币进行整理，按不同的面值分开并清除纸币上的纸补贴及污染物，再将纸币均匀扇开成小斜坡状；成捆纸币应先拍松再扇开，放入滑钞板进口处。



如图所示，图一为正确操作，图二、三为错误操作。图二中操作者捻钞倾斜方向错误，图三中

机器外部构造

- 1 主控制窗
- 2 挡钞板
- 3 接钞轮
- 4 旋转显示窗
- 5 喂钞台
- 6 “功能”键
- 7 “模式”键
- 8 “清零/+10”键
- 9 “复位/+1”键



功能使用说明

1. 功能：根据需要，按“功能”键，选择智能、合计金额、分版和计数功能，显示屏显示相应字样。

智 能：可清点第五套人民币，清分出不同面值的两张币，并具有鉴伪功能。

合计金额：在合计点检第五套人民币时，显示屏实时显示所点检纸币的合计金额，并具备鉴伪功能。

分 版：能清分不同版本与不同面值的人民币，同时具有鉴伪能力。
计 数：可清点第五套人民币，适用于清点低面值纸币人民币和票据。

2. 模式：按下“模式”键切换“预置状态”、“累加状态”。显示屏上相应指示灯亮，说明已处于相应功能状态。

预置方式：点按1次“模式”键，显示屏上显示“预置”，显示屏下方“累加”灯亮。在收钞口无纸币情况下用“清零/+10”和“复位/+1”键可重新设定预置张数。在点钞计数到预置数值时，机器自动停止，从走纸币或按“复位”键可直接进行下次进钞点数。取消预置按1次“模式”键即可退出。

累加方式：点按2次“模式”键，显示屏上相应的“累加”灯亮，即打开累加方式。每次清点完毕取走钞台占的纸币，其读出数据自动加在显示屏上显示。取消累加方式，再按“模式”键，“累加”字样消失。

功能使用说明


3. 清零：在电机停止运转及不报警的任何情况下可清零当前数值，报警状态下点按“清零”键可退出报警状态。
4. 复位：在电机停止运转及不报警的任何状况下可清零当前数值，且启动电机。报警状态下点按“复位”键退出报警状态。
5. 语音报数：开机出现欢迎语，点钟后语音提示鉴伪结果和金额按住“复位”键开机，开启或关闭语音功能。
6. USB在线升级功能：请登录得力官网www.nbdeli.com，点击右上角“客户服务”，点击“下载中心”选择下载相应软件进行升级。
7. 报警提示：在清点过程中，发现疑币、重张（连张）、假张（半张）时，机器自动停止，收钞口上方第一张就是异常币，报警灯亮，同时发出三声报警信号。

代码	内 容	代码	内 容	代码	内 容
E1※	紫外异常	E4※	单张或残币	E7※	红外异常
E2※	纸质异常	E5※	磁性油墨异常	E8※	幅面异常或连张
E3※	计数不准	E6※	疑似假币异常	E9※	分版

常见故障分析及排除

1. 进钞台调整方法

当出现进钞不畅或不准时，可通过调节喂钞台调节螺钉，调整阻力片与捻钞轮之间的间隙，然后手持一张钞票放入捻钞轮与阻力皮之间，感到有拉力即可（顺时针方向收紧，逆时针方向放松）。



喂钞台调节螺丝 ▶

2. 故障自诊断

机器开机时，将会进行自动诊断，如有异常，将会在显示窗显示故障代码，具体如下：


显示窗显示	故障原因	排除方法	显示窗显示	故障原因	排除方法
CE1	左计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CE6	左磁头电路故障	检查线路或更换左磁头
CE2	右计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CE7	右磁头电路故障	检查线路或更换右磁头
CE3	宽度检测槽型光耦电路故障	检查线路或更换传感器	CEA	紫光电路故障	检查线路或更换传感器
CE4	喂钞台进钞光电传感器故障	检查线路或更换传感器	CEF	长磁头电路故障	检查线路或更换长磁头
CE5	收钞光电对管电路故障	检查线路或更换传感器			

常见故障分析及排除

3. 易损件更换方法


当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台托钞板，用手按下滑钞板，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。

当捻钞轮磨平时，会造成送钞不顺和计数不准，需要更换捻钞轮。抽出托钞板，卸下左右塑料侧盖板，然后用手换下已被磨损的齿轮胶带。



机器停止工作	(插好电源插头)	(开启电源)	(调整电压)	
	1. 电源插头两端是否分别插入插座和机器?	2. 是否停电或没开开关?	3. 锂电池电量不足	4. 使用电源电压是否过低?
启停方式失常	(清扫进钞传感器)	(接好连接线)	(更换传送带)	AC220V 调节螺杆
1. 进钞传感器是否积尘? ... 2. 进钞传感器与主电路板连接是否中断? ... 3. 主进钞带是否断裂? ... 4. 机器是否卡钞? ...				
计数不够准确	调整送钞台位置	(清扫左、右计数管)	(更换橡胶部件)	(按正确的放钞方法操作) 见按正确的放钞示意图(第三页)
1. 送钞台位置是否已调试好? 2. 计数传感器是否积尘? 3. 阻力皮、捻钞轮是否严重磨损? 4. 放钞是否正确?				
识别不准	重新选择您需要的功能键	(更换)	调整	
1. 功能是否选择正确? 2. 宽度情形光耦是否失效? 3. 磁性传感器间隔是否不对? 4. 荧光管是否老化?				

产品保修卡



商品信息	商品名称		出厂编号			
	商品型号		生产日期			
客户信息	单位名称			联系人		
	地址			联系电话		
销售信息	销售商名称			联系人		
	地址			联系电话		
	销售日期			发票号码		
维修记录	故障状况		维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号			
	商品型号		生产日期			
客户信息	单位名称			联系人		
	地址			联系电话		
销售信息	销售商名称			联系人		
	地址			联系电话		
	销售日期			发票号码		
维修记录	故障状况		维修结果	客户签字	维修人签字	日期

执行标准: GB 16999-2010

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.

地址: 浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555
[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)
MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.0
日期: 2018年8月