

deli得力

# 人民币鉴别仪(点验钞机) 使用手册

USER'S MANUAL

XD-2008/CN





此为A级产品，在生活环境巾，可能会造成无线电干扰。

在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施

# 目 录

安全注意事项与保养 - - - - -	1
仪器拆封 - - - - -	1
技术指标 - - - - -	2
后部结构介绍 - - - - -	2
操作指南 - - - - -	3
└ 正确的点钞操作方法 - - - - -	3
机器外部构造 - - - - -	4
功能使用说明 - - - - -	4
常见故障分析及排除 - - - - -	6
└ 进钞台调整方法 - - - - -	6
└ 故障自诊断 - - - - -	7
└ 简单的故障检查与排除 - - - - -	8
└ 易损件更换方法 - - - - -	9
产品保修卡 - - - - -	10

## 安全注意事项与保养

1. 本机所连接的电源线必须有良好的接地，并且使用的电压值应在铭牌上的范围以内。

拔掉电源插座。

5. 长时间不使用或操作人员离开时，务必切断电源。

6. 当发生下列情况时，应切断电源：

- ① 电源线或插头损坏时。
- ② 电源线插头或机体进水时。
- ③ 机体跌落或外壳损坏时。
- ④ 电源线或插头接触不良时。
- ⑤ 机体发出异常气味、噪音时。
- ⑥ 机体突然不能正常工作时。

## 技术指标

- 整机重量: 4.6kg
- 点钞速度:  $\geq 900$ 张/分
- 电源: AC220V(1±10%) 50Hz
- 点钞尺寸: 长度65~165mm, 宽度50~110mm
- 电流: 0.3A
- 票额厚度: 0.075~0.15mm
- 功率:  $\leq 80$ W
- 进钞容量: 15mm
- 保险管电流: 2A
- 接钞容量: 25mm
- 环境温度: 0°C~40°C
- 计数显示屏范围: 1~999张
- 外形尺寸: 298x245x196mm
- 预置数显示屏范围: 1~100张

## 后部结构介绍

1

1 滑钞板

2

2 调节螺杆

3

3 电源开关

4

4 电源插座



机后盖电源插座中，另一头插到市电（交流220V）电源座上。如选购了外接显示器，将外显示器插到点钞机后面板上。打开电源开关，计数器显示“00000000”。

#### 三、点钞机的操作

##### A、点钞机的机型

##### B、点钞机的操作

##### C、点钞机的保养

##### D、故障、常见问题及解决方法

将待点钞的纸币叠成一定斜度，平放在滑钞板上，机器即自动完成点钞工作，待滑钞板上在钞票全部输送完毕，机器停止计数，此时计数器显示的是该叠钞票的数量。取出接钞架钞票。每次清点钞票时显示器上显示的数值自动控制将清零后重新计数。

### 四、点钞操作方法

点钞时先将钞票进行整理，按不同的面值分类。

将钞票上的纸张粘贴干净，再将钞票均匀分布。

分成小捆状，或把钞票捆成条状，再扇开，放入滑钞板进口处。

如图示，图一为正确操作，图二、三为错误操作。图二中操作者捻钞方向错误，图三中操作者未把纸币捻成一定斜度。



■ 1. 将电源线插入点钞机后盖电源插座中，另一头插到市电（交流220V）电源座上。如选购了外接显示器，将外显示器插到点钞机后面板上。打开电源开关，计数器显示“00000000”。

平放  
数字

■ 正确

并排

三

## 外部构造

- 1 显示窗
- 2 接钞轮
- 3 收钞光电传感器
- 4 进钞光电传感器
- 5 喂钞台
- 6 “复位/+1”键
- 7 “清零/+10”键
- 8 “模式”键
- 9 “功能”键
- 10 功能指示



## 使用说明

### 功能

根据需要，按“功能”键，选择智能、混点合计、分版（闪）、分版和计数功能，显示屏显示相应字样，且显示屏上显示“IR”字样，说明本机器在此功能状态下具有红外鉴伪能力。

**智能：**可清点第五套5元以上人民币，清分出不同面值的夹张币，具有极强的鉴伪能力。

**混点合计：**在混点点检第五套人民币时，显示窗实时显示所点检人民币的合计总金额，并具备鉴别功能。

## 功能使用说明

**分版(闪)**: 能清分出第五套人民币不同面值的夹张币。

**分版**: 能清分出第五套人民币不同面值的夹张币; 同时具有极强的鉴伪能力。

**计数**: 可混合清点不同版本和不同面值的纸币。第五套人民币、欧元、美元、日元、港币、英镑、人民币等票据。

### ■ 模式

按下模式键进入



下字

在清零状态下，按“模式”键，显示累计数窗口显示，取消累加方式，再按“模式”键，“累加”字样消失。

#### ■ 清零

在启机停止运转及不报警的任何状况下可清除当前数据，报警状态下点按“清零”键可退出报警状态。

#### ■ 复位

在启机停止运转及不报警的任何状况下可清除当前数据，且启动启机。报警状态下点按“复位”键退出报警状态。

#### ■ 语音报警

开机出现欢迎语，点钞张数时，语音提示钞数结果；按住“复位”键开机，开启或关闭语音功能。

## 功能使用说明

### ■ 报警提示

在清点过程中，发现假币、重张(连张)、裂张(半张)时，机器自动停止，收钞口下面第一张就是假币或疑币，报警灯亮，同时发出三声报警信号。


代码	内容	代码	内容	代码	内容
E1※	紫外异常	E4※	半张或残币	E7※	红外异常
E2※	纸张异常	E5※	磁性油墨异常	E8※	幅面异常或连张
E3※	计数不准	E6※	安全线异常	E9※	分版

## 常见故障分析及排除

### ■ 进钞台调整方法

当出现进钞不畅或点数不准时，可通过调节喂钞台调节螺丝，调整阻力片与捻钞轮之间的间隙，然后手持一张钞票放入捻钞轮与阻力片之间，感到有拉力（约0.5KG拉力）即可（顺时针方向收紧，逆时针方向放松）。

喂钞台调节螺丝 ▶



## 常见故障分析及排除

### ■ 故障自诊断

机器开机时，将会进行自动诊断。如有异常，在显示窗显示故障代码，具体如下：

显示窗显示	故障原因	排除方法	显示窗显示	故障原因	排除方法
CE1	左计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CEA	紫光电路故障	检查线路或更换传感器
CE2	右计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CEF	长磁头电路故障	检查线路或更换长磁头
CE3	宽度检测槽型光耦电路故障	检查线路或更换传感器			
CE4	喂钞台进钞光电传感器故障	检查线路或更换传感器			
CE5	收钞光电对管电路故障				

## 常见故障分析及排除

### ■ 简单的故障检查与排除

在要求维修之前，请先自行检查下列各点：

机器停止工作	(插好电源插头)	(开启电源)	(请维修人员更换保险管座内的保险丝)	AC220V±10%
	1.电源线插头是否插入插座?	2.是否停电或没开开关?	3.保险丝是否已被烧断?	4.使用电源电压是否过低?
	(清扫进钞传感器)	(接好连线)	(更换传送带)	调节螺杆 4.机器是否卡钞? (清除卡钞并调节螺杆)
	1.进钞传感器是否积尘?	2.接收传感器与主电路板连线是否中断?	3.主传送带是否断裂?	4.按正确的放钞方法操作
计数不够准确	调整送钞台位置	(清扫左、右计数臂) 发射接收	(更换橡胶配件)	见按正确的放钞示意图(第三页)
	1.进钞台位置是否已调试好?	2.计数传感器是否积尘?	3.阻力皮、捻钞轮是否严重磨损?	4.放钞是否正确?
	重新选择您需要的功能键	更换 2.宽度槽形光耦是否失效?	调整 3.磁性传感器间隙是否不对?	4.荧光管是否老化?
	1.功能是否选择正确?	2.宽度槽形光耦是否失效?	3.磁性传感器间隙是否不对?	4.荧光管是否老化?

## 常见故障分析及排除

### ■ 易损件更换方法

1. 当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台托钞板，用手按下滑钞板，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。
2. 当捻钞轮磨平时，会造成送钞不畅和计数不准，需更换捻钞轮。抽出托钞板，卸下左右塑料侧盖板，然后用手换下已被磨损的齿轮胶圈，换上新的后再按原样复原即可。
3. 更换紫外灯管。首先打开机顶盖，卸下荧光盒，换上新的紫外灯管。



执行标准：GB 16999-2010

